事 務 連 絡 平成23年6月15日

各都道府県・各指定都市教育委員会学校安全主管課 各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 各 国 公 私 立 大 学 事 務 局 各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 事 務 局 構造改革特別区域法第12条第1項の認定を 受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 大学を設置する各学校設置会社担当課

御中

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課

学校で発生した製品事故に関する情報提供について

このたび、消費者庁及び経済産業省より、別紙「学校で発生した製品事故に関する情報提供について」により、情報提供がありましたのでお知らせします。

今回の情報提供は、平成20年5月、平成22年1月から平成22年12月までに学校で発生した重大製品事故についてであり(別添1)、「学校での製品事故を防ぐために」として注意喚起用チラシが添付されています(別添2)。

ついては、各学校(専修学校・各種学校を含む)において事故の予防に役立てることができるよう、周知願います。

なお、各都道府県教育委員会学校安全主管課にあっては、域内の市区町村教育委員会に対し、各都道府県私立学校主管課にあっては、所管の私立学校に対して、周知いただくようお願いします。

【問い合わせ】

文部科学省スポーツ・青少年局 学校健康教育課学校安全係

tel: 03-5253-4111(内線2917)

fax: 03-6734-3794



平成23年6月9日

文部科学省スポーツ・青少年局 学校健康教育課長 殿

消費者庁消費者安全課長に書きる。
経済産業省商務流通グルデアー
製品安全課長に

学校で発生した製品事故に関する情報提供について

消費生活用製品安全法を共管する消費者庁及び経済産業省は、製品事故の再発防止のために、注意喚起等に協力して取り組んでいます。

これまで消費者庁と経済産業省は、貴省に対し製品事故の再発防止のための情報提供を行ってきたところでありますが、学校で発生している製品事故が依然として多く見受けられることから、今般、改めて、学校内で発生した製品事故の情報提供を行いたいと思いますので、貴省から全国の自治体・関係機関に向けて通知いただき、事故の未然防止に役立てていただきますようお願いいたします。

別添1:学校で発生した重大製品事故(平成20年5月、平成22年1月~12月)

別添2:注意喚起用ちらし

「学校での製品事故を防ぐために」

学校で発生した重大製品事故(平成20年5月、平成22年1月~12月)

注意すべき事項/再発防止措置	ー輪車に乗るときは、サドルの前方向とペダル を前に踏み出す方向が一致していることを確認 してください。 また、ペダルやクランクにがたつきなどがある場 合は、使用を中止し、点検してください。	水槽用ヒーターを使用する場合は、特に、ヒーターが水面より高い位置にならない水量で使用してください。 (NITEホームページ) http://www.nite.go.jp/jiko/poster/data/0060.pdf	
	体に対し たいたた たが方向を前に踏み出す方 が立方向を前に踏み出す方 がっくダ してください。 たマジ また、ペダルやクラン れ、ペダ 合は、使用を中止し 考えられ		
事故原因	調査の結果、当該製品のサドルが本体に対して前後逆向きに取り付けられて使用していたため、前方向にペダルを漕いでも通常とは逆方向にペダルを連いでも通常とは逆方向にイダルを回転させることとなり、継続的にペダ レールが逆回転されたことにより、ペダル固定ネジ おが緩む方向に力が加えられ、ネジが外れ、ペダ まんが脱落したことにより負傷したものと考えられる。	調査の結果、水槽用ヒーターの熱により、水 槽の水が徐々に蒸発し、水槽用ヒーターが水面 から露出したために空焚きとなり、樹脂製の水 槽を溶融させ発煙・出火したものと考えられる。	
事故内容	小学校の校庭で当該製品に乗車中、ペダル が脱落し、バランスを崩したため転倒し左肘を 複雑骨折した。	小学校の理科室内に置かれていた観賞用の水槽から出火した。	
事故発生場所	小学校の校庭	小学校の理科室	
事故発生 都道府県	山形県	北海道	
事故発生年月日	平成20年5月26日	平成22年1月2日	
製品名	車 = 	水槽用ヒーター	

注意すべき事項/再発防止措置	高さ調整は、取扱説明書にしたがって適正に行ってください。	ガスホースが炎が直接触れる可能性があるところ、火元に近い場所等高温になる可能性のあるところでは絶対使用しないでください。(社)日本ガス石油機器工業会のホームページ等を参考に使用してください。 http://www.jgka.or.jp/consumer/gasu-niyou/anzen-gasu/gassen/index.html#06	当該製品は、製造事業者(カシオ計算機株式会社)において製品の自主回収が実施されています。 ます。 http://support.casio.jp/information.php?cid=008 &pid=995 なお、電子楽器等はコンセントにプラグを差した まま移動したりしないでください。また、無理に電 第コードを引っ張らないようにしてください。	ガス栓とソケット (迅速継ぎ手) の接続やガス ホースとガス機器の接続に当たっては、(社)日本 ガス石油機器工業会のホームページ等を参考に ガス漏れ等がないよう接続してください。 http://www.jgka.or.jp/consumer/gasu- nyou/anzen-gasu/gassen/index.html#06
事故原因	調査の結果、当該製品は、本来、天板の高さ を調整する際は、製品を裏返して(天板が下に なるように)、両脚の高さ調整用固定金具を 角レンチで緩め、2人で両脚の高さを調整した 後、再固定するものであるが、事故は裏返さず に児童1人で行ったために、天板の棚に数科書 等が入った状態のまま落下し、脚のスリットに 添えていた指を負傷したものと考えられる。	調査の結果、こんろ側の熱影響あるいは外力 によりガスホースに穴が開きガスが漏れ引火に 至ったものと考えられる。	調査の結果、当該製品は電源プラグと一体で、プラグ部分がスライド式で取り外せる構造のものである。使用中、コードに外力が加わったことで、プラグ内部の配線金具が変形したためにショートし、火花が出たものと考えられる。	調査の結果、当該製品とガス栓の接続が不完全であったため、当該接続部からガスが漏れ、ガスこんろの火が引火したものと考えられる。
事故内容	小学校の教室で当該製品の高さを調整する 際、天板が落下し負傷した。	小学校の家庭科室でガスこんろを使用中、ガスホースとこんろ内部が焼損した。	小学校の教室で電子ピアノのACアダプターをテーブルタップに差して使用中、コードに躓き ACアダプターからから火花が出て、黒いススが Rについた。翌日またコードに躓きACアダプ ターより火花が出てテーブルタップまで焦げた。 なお、火花が発生する以前からコードに足を 引っかけたり、テーブルタップのコードをコンセ シトに差したときに、パチパチ音がすることが あったが、使用を続けていた。	小学校の家庭科室で調理実習中、当該製品 をガス柱に接続し、ガスこんろの点火操作を繰 り返したところ、当該製品とガス栓の接続部付 近から出火する火災が発生し、当該製品が焼 損した。
事故発生場所	小学校の教室	小学校の家庭科室	小学校の教室	小学校の家庭科室
事故発生都道府県	千葉県	兵庫県	神奈川県	東京都
事故発生年月日	平成22年5月14日	平成22年11月4日	平成22年11月9日	平成22年12月17日
製品名	生徒用学習机	ガスホース	電子ピアノ用ACア ダプター	ガス迅速継ぎ手(ゴム管用ソケット)

学校での製品事故を防ぐために

注意!学校の中にも危険が潜んでいます

一輪車で転倒して骨折

事例 小学校校庭

ー輪車のペダルが脱落したために転倒し、左のひじを複雑骨折した。(平成20年5月 山形県)



原因

サドルが前後逆向きだったため、ペダルが逆方向に回 転してペダル固定ネジがゆるむ方向に力が加わり、ネ ジが外れてペダルが脱落したものです。



ー輪車に乗るときは、サドルの前方向と ペダルを前に踏み出す方向が一致してい ることを確認してください。

また、ペダルやクランクにがたつきなど がある場合は、使用を中止して点検して ください。

水槽から出火

事例 小学校理科室

理科室に置かれてい た観賞用の水槽から 出火した。(平成22 年1月 北海道)



原因

水槽用ヒーターの熱により、水槽の水が徐々に蒸発し、 ヒーターが水面から露出したために空焚きとなって、樹 脂製の水槽が溶け、発煙・出火したものです。



水槽用ヒーターは、ヒーターが水面より高い位置にならないように水量に気をつけてください。また、電源部分は水のかからないところに置いてください。

ACアダプターから火花

事例 小学校教室

使用中の電子ピアノのコードにつまづいたら、テーブルタップに差し込んでいたACアダプターから火花が出た。以前からコードに足を引っかけたり、コードをコンセントに差したときに、パチパチ音がすることがあった。(平成22年11月 神奈川県)

原因

使用中のつまづきによる引っ張 りでコードに力が加わったこと で、プラグ内部の配線金具が変 形したためにショートし、火花が出たものです。



電源コードを引っ張らないでください。 また、電子楽器等はコンセントにプラグ を差したまま動かさないでください。

机の高さ調整中にけが

事例 小学校教室

児童用学習机の高さ を1人で調整していた ら、天板が落下して けがをした。 (平成 22年5月 千葉県)



原因

天板の高さ調整は、机を裏返して作業するように取扱 説明書に明記されていましたが、裏返さなかったため に、天板の棚が落下したものです。また、作業は2人 で行うように書かれていました。



高さ調整は、取扱説明書にしたがって 適正に行ってください。

調理実習室の「こんろ」の事故に気をつけましょう

- ・ガス栓とガス用ゴム管は正しく装着してください。指定の接続具を使用し、 ソケットにごみなどがはさまっていないか確認してください。
- ・こんろを使用するときは、火に近づきすぎないでください。
- ・こんろの火がつかないときは、点火操作を繰り返さないでください。
- こんろの上や周辺にふきんやゴム手袋などものを置かないでください。



▲ このマークは、取り扱いを誤った場合、重篤な被害を負うことが予想されますので注意をお願いするものです。

製品安全・事故情報(リコール情報を含む)については下記を参照ください。

http://www.meti.go.jp/product_safety/

http://www.jiko.nite.go.jp/

経済産業省製品安全課製品事故対策室 TEL 03-3501-1707 NITE:製品安全セ:

NITE·製品安全センター製品安全調査課 TEL 06-6942-1113